



Anschlussplan DDS10						
+	_	+	-	-	+	
1	2	3	4	5	6	
寸	1	Ţ	Ţ	Ť	T	
0-10V		4-20mA		24	V DC	

## DIFFERENSDRUCKSENSOR DDS10

Messbereich	Bis +/- 10.000 Pa		
Max. Gesamtfehler	+/- 1,5% v. Endwert		
Messverfahren	Piezo Druckaufnehmer		
Betriebsspannung	24V DC (18-30V DC)		
Elektr. Ausgänge	4-20mA / 0-10V (umschaltbar)		
Stromaufnahme	< 30mA		
Prozessanschlüsse	Schlauchstutzen 4mm		
Nullpunktausgleich	Über Taster		
Betriebstemperatur	0-50 °C		
Feuchte	0-95% nicht kondensierend		
Feuchte Elektr. Anschluss	O-95% nicht kondensierend PG13 Verschraubung und interner Steckverbinder		
	PG13 Verschraubung und		
Elektr. Anschluss	PG13 Verschraubung und interner Steckverbinder		
Elektr. Anschluss Schutzart	PG13 Verschraubung und interner Steckverbinder IP65		
Elektr. Anschluss  Schutzart  Überlastbarkeit	PG13 Verschraubung und interner Steckverbinder IP65 140 kPa 1 Sekunde / 10 Sekunden		
Elektr. Anschluss  Schutzart  Überlastbarkeit  Sprungantwort	PG13 Verschraubung und interner Steckverbinder IP65 140 kPa 1 Sekunde / 10 Sekunden (umschaltbar)		

CE Konformität nach EN 61326 RoHS Konformität nach 2011/65/EU

## **DDS SERIE**

Der DDS10Differenzdruckmessumformer wird zur Messung von Zug-,Druck, Über- und Unterdruck eingesetzt. Die 10 Druckmessbereiche sind über DIP-Schalter wählbar. Die Ausgangssignale,und die Einstellung des radizierten Signals, sind ebenfalls über DIP-Schalter wählbar.

Der DDS10wird zur Überwachung von gasförmigen, nicht brennbaren und nicht aggressivenMedien verwendet.

Übliche Einsatzgebietesind Gebäudeautomation, Klimatechnik, Filter- und Gebläse-Überwachung sowie Messung des Volumenstroms.

## MESSBEREICHEUMSCHALTBAR DURCH DIP-SCHALTER

-1.000 Pa / +1.000 Pa	sowie jeweils	0 / +1.000 Pa
-2.000 Pa / +2.000 Pa		0 / +2.000 Pa
-3.000Pa / +3.000Pa		0 / +3.000 Pa
-5.000 Pa / +5.000 Pa		0 / +5.000 Pa
-10.000 Pa / +10.000 Pa		0 / +10.000 Pa